

EINFACHE REPARATUR DEFEKTER ZYLINDERKOPF- DICHTUNGEN



- ✓ 99% ERFOLGSRATE
- ✓ DAUERHAFTE REPARATUR
- ✓ EINFACHE HANDHABUNG
- ✓ THERMISCHE REAKTION
- ✓ MIT ALLEN WASSERGEKÜHLTEN MOTOREN KOMPATIBEL
- ✓ GELD-ZURÜCK-GARANTIE



Steel Seal

ZYLINDERKOPFDICHTUNGS-FIX

Das mehrfach ausgezeichnete Steel Seal wird einfach ins Kühlsystem eingefüllt, ist mit allen wassergekühlten Motoren kompatibel und gewährleistet eine dauerhafte Reparatur an:

**DEFEKTEN KOPFDICHTUNGEN
VERZOGENEN ZYLINDERKÖPFEN UND
RISSIGEN MOTORBLÖCKEN**

ANWENDUNG

- 1** Steel Seal in den kalten Kühler oder Ausgleichsbehälter einfüllen
- 2** Motor im Stand 30 Minuten auf Betriebstemperatur laufen lassen, abstellen und 6 Stunden auskühlen
- 3** Fahrzeug wie gewohnt weiterfahren

**DETAILLIERTE GEBRAUCHSANLEITUNG AUF
WWW.STEELSEAL.DE**

*Detaillierte Gebrauchsanweisungen auf dem Produktetikett sowie unter www.steelseal.de

Hubraum	Flaschen
Bis zu 2.4 Liter	1
2.4 bis 4.0 Liter	2
Über 4.0 Liter	3



**KLASSISCHE
SYMPTOME
EINER DEFEKTEN
ZYLINDERKOPF-
DICHTUNG**



Weisser Rauch
aus dem Auspuff



Hellbraune,
cremige Substanz
am Öldeckel



Öl im Kühlwasser



Kühlwasserverlust



Motor überhitzt